

安徽相润投资控股集团有限公司

关于南部次中心安置房二期项目水土保持跟踪 检查的意见的整改报告

淮北市水务局：

2023年5月17日，贵局委托技术服务单位对我司南部次中心安置房二期项目水土保持方案落实情况开展了跟踪检查。检查组查出我司存在问题：是临时防护措施不够到位，部分地表裸露。为确保水土保持各项工作严格按批复的水土保持方案要求落实，我司进一步强化水土保持法律责任意识，落实水土保持主体责任，加强对本工程水土保持工作的组织领导，成立专门工作组，切实抓好此次跟踪检查的整改工作。现将我司整改工作汇报如下：

1. 我司按照《水土保持工程施工监理规范》(SL523-2011)和《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)等要求，我司进一步规范水土保持工作，按照规定完善水土保持监理档案资料，督促施工单位及时将裸露地表进行防雨布覆盖，并于2023年5月20日完成覆盖，现已部分复绿。

2. 我单位在工程投入使用前，按照水土保持法及《水利部关

于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保(2017)365号)等要求,组织开展水土保持设施自主验收,并将验收材料按规定向贵局报备。

我司将举一反三,在后续水土保持中严格落实《水利部关于进一步深化"放管服"改革全面加强水土保持监管的意见》(水保[2019]160号)和《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》(办水保(2020)161号)的要求。

特此报告!

附件:南部次中心安置房二期项目现场照片



附件：



