

安徽恒源煤电股份有限公司钱营孜煤矿

关于钱营孜煤矿安全改建工程水土保持跟踪 检查意见的整改报告

淮北市水务局、淮北市应急管理局：

自接到贵局《关于钱营孜煤矿安全改建工程水土保持跟踪检查的意见》，查出我矿未按照水土保持法第十九条规定做好水土保持设施的管理与维护，现场存在地表裸露，植被损毁现象。我矿高度重视，现将整改情况报告如下：

目前，钱营孜煤矿西风井部分场地交由皖北煤电集团公司救护大队管理，集团公司相关部门组织我矿相关科室及救护大队工作人员召开了水土保持法律培训会议，强调责任主体，落实责任。

皖北煤电集团公司救护大队目前在西风井场地内建设宿舍，建设过程中，对破坏植被造成的裸露地表和堆土堆沙已用绿网进行覆盖，由于天气原因，近期不适合进行补植，考虑经济性和绿

植存活率，待来年开春时对破坏的植被绿化进行恢复。后期我矿将进一步加强对已种植的植物进行管理养护，以保证植被存活率。

附件：现场整改照片



附件

现场整改照片



临时绿网覆盖



临时绿网覆盖



厂区绿植



厂区绿植