

关于任楼煤矿安全改建工程水土保持 跟踪检查的意见整改报告

淮北市水务局：

自接到贵局《关于任楼煤矿安全改建工程水土保持跟踪检查的意见》，我矿高度重视，现将整改情况回复如下：

一、本次检查情况看，建设单位未按照水土保持法第十九条规定做好水土保持设施的管理与维护，现场存在地表裸露，植被损毁现象。请你单位进一步强化水土保持法律责任意识，落实水土保持管护责任，尽快对损毁植被补种补植，确保正常运行和长期发挥效益。


目前，北风井运维管理由矿机电科负责，我矿针对北风井机电科工作人员召开水土保持法律培训会议，强调责任主体，落实责任。另对出现死亡现象的植物进行了补植，对个别因植物死亡而裸露的地表铺设了草皮。后期我矿将进一步加强已实施的植物措施进行管理养护，以保证植被存活率。

附件：现场整改照片

安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿

2023年9月18日





厂区中部



厂区中部



厂区东侧



厂区北侧