

关于淮北相山水泥有限责任公司 程蒋山矿区水土保持监督检查的整改回复

淮北相山水泥公司针对水土保持监督检查中提出的问题，积极组织人员设备进行整改，现将有关情况回复如下：


1、未按时提交水土保持监测季报；

回复：已按时提交水土保持监测季报。



2、道路缺少临时排水等防护措施；

回复：对运矿道路两侧修筑排水沟，铺设 U 型槽，共计约 2000 米，有关照片如下。

整改前：



整改后：



淮北相山水泥有限责任公司

2023 年 9 月 25 日

