

淮北职业技术学院

关于《淮北职业技术学院新校区二期建设项目》水土保持问题整改的报告

淮北市水务局：

根据《关于淮北职业技术学院新校区二期建设项目水土保持跟踪检查的意见》（淮水保函〔2023〕6号）要求，我单位现将整改方案报告如下：

一、项目基本情况

《淮北职业技术学院新校区二期建设项目》位于烈山区沱河路北500m、花山路东侧淮北职业技术学院新校区内，2021年12月，淮北市水务局以“淮水许可〔2021〕38号文”批复了该工程的水土保持方案。

二、检查交办问题

（一）未按时提交水土保持监测实施方案及水土保持监测季报；

（二）临时堆土区无临时拦挡、排水、沉沙、苫盖等临时防护措施。

三、整改措施

我单位承诺于2023年7月24日前完成整改：

（一）开展水土保持监测工作，并按期上报水土保持

监测季报；

(二) 实施临时堆土区临时拦挡、排水、沉沙苫盖等临时防护措施。

(三) 将以上整改情况报送贵局。

整改责任单位：淮北职业技术学院

整改责任人及联系电话：徐凤纯 15956183655

建设单位：(盖章)

日期：2023年7月24日

徐凤纯

附件 1：整改情况照片



