

## 淮北矿业股份有限公司袁店一井煤矿 水土保持整改落实情况说明

淮北市水务局：

2023年6月6日，贵局委托技术服务单位对淮北矿业股份有限公司袁店一井煤矿安全改建开展了水土保持跟踪检查。发现我矿未做好水土保持管护工作，现场存在地表裸露，植被毁损现象。

针对上述问题，我矿积极对存在问题进行整改，在地表裸露土地上播撒草种，补种补栽使植被恢复。

感谢贵局给我矿提出的宝贵意见，我矿在以后工作中一定会强化水土保持法律责任意识，严格落实水土保持管护责任，使矿区水土保持工作常态化。

