

淮北矿业股份有限公司杨柳煤矿文件

杨煤物业〔2023〕139号

关于杨柳煤矿安全改建工程水土保持跟踪检查 存在问题落实整改情况的函

淮北市水务局：

我矿在收到《关于印发2023年第三批次生产建设项目水土保持跟踪检查意见的通知》后，迅速行动，及时组织相关单位人员召开专题会议，对检查反馈问题进行研究，制定方案，明确责任人、整改期限、整改标准，安排专人跟踪落实。现将整改落实情况汇报如下：

一、强化水土保持法律法规学习贯彻

由环保办牵头，组织相关部门和人员学习水土保持法律法规，并制作了宣传图牌板和宣传条幅，提高学习宣传，不断提高全员遵守水土保持法律法规的意识和能力。

二、盯住重点部位落实整改

对本次检查东风井地表裸露，植被损毁问题，拿出具体整改方案。对地表裸露部分全部平整撒播草种，定期养护。对损毁植被全

部进行植被重新种植，恢复原貌。该工程由环保办牵头，对接通风区相关责任人，做到挂图作战，每天落实兑现整改进度，每周由分管矿领导检查验收。目前东风井植被损毁问题全部整改完毕。

三、加强水土保持设施管理与维护

由环保办牵头，每周组织相关人员对矿井水土保持设施进行一次全面排查，发现问题及时通报、及时整改，确保水土保持设施齐全、完好、正常使用。

下一步，我矿将进一步加大水土保持工作力度，认真落实水土保持法律法规，强化日常监管和资金投入，真正将水土保持法律法规在我矿得到落实、落地、落细。

特此函告。

（附检查问题整改落实现场图片）



陈锋 15855393222

抄送：淮北市水务局

杨柳煤矿办公室

2023年8月13日印发











